

- Neu bei division - TiltWatch im Dienste unserer Kunden

di:vision Gleittüren sind ein sehr hochwertiges Produkt.

Um die Sicherheit beim Transport zu unseren Kunden in ganz Deutschland zu gewährleisten, verwenden wir eine sehr aufwendige Verpackung.



Der Transport von di:vision Gleittüren muß unbedingt **senkrecht** erfolgen. Aus diesem Grund verwenden wir ab sofort zusätzlich das Transportkontrollsystem TiltWatch.

Die Funktionsweise von TiltWatch ist einfach. Sobald die Verpackung unzulässiger Weise waagrecht transportiert wird, färbt sich das Anzeigefenster rot.



Diese Färbung ist nicht umkehrbar und dokumentiert den unsachgemäßen Umgang mit dem Packstück. **In diesem Fall bitten wir um sofortige Mitteilung.** Telefon bzw. Faxnummer sind in unmittelbarer Nähe des Indikators angebracht.

Ein TiltWatch-Indikator im Normalzustand. Der Pfeil zeigt nach oben, das Indikatorfeld ist nicht aktiviert.

Jeder Indikator hat eine Seriennummer, die von uns notiert wurde. Der Austausch eines ausgelösten Indikators ist somit ausgeschlossen.

Unsere Kunden bitten wir :



- Die Ware bei ausgelöstem Indikator sorgfältig zu prüfen.
- Den Eingang der Ware nur eingeschränkt zu quittieren.
- Uns nach dem Erhalt der Ware die Seriennummern der Indikatoren mitzuteilen. Ein vorgefertigtes Rückfax liegt den Frachtpapieren bei.

Sobald der TiltWatch-Indikator seitlich über 90° hinaus geneigt wird, verfärbt sich das Indikatorfeld.